

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-2-М

Модель	Цена, руб с ндс
ШАВР-2-2-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	108000
ШАВР-2-2-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	114600
ШАВР-2-2-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	143400
ШАВР-2-2-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	152400
ШАВР-2-2-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	190200
ШАВР-2-2-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	201600
ШАВР-2-2-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	294000
ШАВР-2-2-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	305400
ШАВР-2-2-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	351000
ШАВР-2-2-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	649200
ШАВР-2-2-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	919800
ШАВР-2-2-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	979800
ШАВР-2-2-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	121200
ШАВР-2-2-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	127200
ШАВР-2-2-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный	157800

выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	
ШАВР-2-2-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	165600
ШАВР-2-2-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	205200
ШАВР-2-2-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	216000
ШАВР-2-2-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	311400
ШАВР-2-2-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	318000
ШАВР-2-2-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	364800
ШАВР-2-2-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	669000
ШАВР-2-2-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	947400
ШАВР-2-2-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	100920 0