

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-ЗГ-1-М

Модель	Цена, руб с ндс
ШАВР-ЗГ-1-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	126600
ШАВР-ЗГ-1-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	133800
ШАВР-ЗГ-1-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	161400
ШАВР-ЗГ-1-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	171000
ШАВР-ЗГ-1-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	207000
ШАВР-ЗГ-1-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	219600
ШАВР-ЗГ-1-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	308400
ШАВР-ЗГ-1-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	320400
ШАВР-ЗГ-1-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	366000
ШАВР-ЗГ-1-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	647400
ШАВР-ЗГ-1-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	913200

[illegible]

ШАВР-3Г-1-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	997200
--	--------