


"Звезда Электроника" <https://zvezda-el.ru/>
 Шкаф АВР 2М-Р (шим автоматического ввода резерва
 3-фазный, контроль напряжения обоих вводов,
 с ручным управлением, на автоматах с моторным приводом)



ХТ1	
Конт.	Цель
1	LA
2	LB
3	LC
4	N
5	PE

к нагрузке
 к нагрузке
 к нагрузке
 N
 PE

