

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-ЗГ-2-М

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-ЗГ-2-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	152400
ШАВР-ЗГ-2-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	161400
ШАВР-ЗГ-2-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	204000
ШАВР-ЗГ-2-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	216600
ШАВР-ЗГ-2-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	261000
ШАВР-ЗГ-2-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	277200
ШАВР-ЗГ-2-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	424200
ШАВР-ЗГ-2-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	441000
ШАВР-ЗГ-2-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	502200
ШАВР-ЗГ-2-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	844200
ШАВР-ЗГ-2-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	1197600

приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	
--	--