

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2Г-1-М

Модель	Цена, руб с ндс
ШАВР-2Г-1-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	88800
ШАВР-2Г-1-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	94200
ШАВР-2Г-1-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	110400
ШАВР-2Г-1-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	117000
ШАВР-2Г-1-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	140400
ШАВР-2Г-1-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	149400
ШАВР-2Г-1-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	205800
ШАВР-2Г-1-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	213600
ШАВР-2Г-1-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	242400
ШАВР-2Г-1-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	448800
ШАВР-2Г-1-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	625200
ШАВР-2Г-1-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	660600
ШАВР-2Г-1-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	99600
ШАВР-2Г-1-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный,	105000

1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	
ШАВР-2Г-1-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	121200
ШАВР-2Г-1-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	127200
ШАВР-2Г-1-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	151800
ШАВР-2Г-1-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	159600
ШАВР-2Г-1-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	217800
ШАВР-2Г-1-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	222600
ШАВР-2Г-1-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	252000
ШАВР-2Г-1-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	466800
ШАВР-2Г-1-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	649800
ШАВР-2Г-1-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	687000