



заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	
<b>ШАВР-2-1-М-250</b> ( 3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	119400
<b>ШАВР-2-1-М-315</b> ( 3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	144600
<b>ШАВР-2-1-М-400</b> ( 3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	151800
<b>ШАВР-2-1-М-500</b> ( 3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	211200
<b>ШАВР-2-1-М-630</b> ( 3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	214800
<b>ШАВР-2-1-М-800</b> ( 3-фазный, In=800 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	244800
<b>ШАВР-2-1-М-1000</b> ( 3-фазный, In=1000 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	460800
<b>ШАВР-2-1-М-1250</b> ( 3-фазный, In=1250 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	643800
<b>ШАВР-2-1-М-1600</b> ( 3-фазный, In=1600 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	702600