


**МАВР 2М 125..400 А ( моноблок автоматического ввода резерва  
3-фазный, контроль напряжения двух вводов,  
на автоматах с моторным приводом)**



- 95 — XT2-1.1
- 96 — XT2-1.2
- 98 — XT2-1.3
- 11 — XT2-2.1
- 10 — XT2-2.2
- 12 — XT2-2.3
- 95 — XT2-3.1
- 96 — XT2-3.2
- 98 — XT2-3.3
- 11 — XT2-4.1
- 10 — XT2-4.2
- 12 — XT2-4.3

XT1	Конт.	1	2	3	4	5
Цепь	LA	LB	LC	N	PE	
	к нагрузке	к нагрузке	к нагрузке	N	PE	

