

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-ЗГ-1-К

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-ЗГ-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	73200
ШАВР-ЗГ-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	78000
ШАВР-ЗГ-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	75000
ШАВР-ЗГ-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	91200
ШАВР-ЗГ-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	93600
ШАВР-ЗГ-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	121800
ШАВР-ЗГ-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	127200
ШАВР-ЗГ-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	153600
ШАВР-ЗГ-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	162600
ШАВР-ЗГ-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	269400
ШАВР-ЗГ-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	291000

[illegible]

состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	
ШАВР-3Г-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	397200
ШАВР-3Г-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	463200