

ТРС-РВ-460-220-А-800-50 (выходное напряжения питания обмотки якоря до 460 В, напряжение обмотки возбуждения 0..220 В, с вводным автоматом, номинальный ток якоря 800 А, номинальный ток обмотки возбуждения 50 А)	432100
ТРС-РВ-460-220-А-1000-50 (выходное напряжения питания обмотки якоря до 460 В, напряжение обмотки возбуждения 0..220 В, с вводным автоматом, номинальный ток якоря 1000 А, номинальный ток обмотки возбуждения 50 А)	679500
ТРС-РВ-460-220-А-1250-50 (выходное напряжения питания обмотки якоря до 460 В, напряжение обмотки возбуждения 0..220 В, с вводным автоматом, номинальный ток якоря 1250 А, номинальный ток обмотки возбуждения 50 А)	862700
ТРС-РВ-460-220-А-1600-50 (выходное напряжения питания обмотки якоря до 460 В, напряжение обмотки возбуждения 0..220 В, с вводным автоматом, номинальный ток якоря 1600 А, номинальный ток обмотки возбуждения 50 А)	1056400
ТРС-РВ-460-220-А-2000-80 (выходное напряжения питания обмотки якоря до 460 В, напряжение обмотки возбуждения 0..220 В, с вводным автоматом, номинальный ток якоря 2000 А, номинальный ток обмотки возбуждения 80 А)	1423700
ТРС-РВ-460-220-А-2500-80 (выходное напряжения питания обмотки якоря до 460 В, напряжение обмотки возбуждения 0..220 В, с вводным автоматом, номинальный ток якоря 2500 А, номинальный ток обмотки возбуждения 80 А)	по запросу
ТРС-РВ-460-220-А-3200-80 (выходное напряжения питания обмотки якоря до 460 В, напряжение обмотки возбуждения 0..220 В, с вводным автоматом, номинальный ток якоря 3200 А, номинальный ток обмотки возбуждения 80 А)	по запросу
ТРС-РВ-460-220-А-4000-80 (выходное напряжения питания обмотки якоря до 460 В, напряжение обмотки возбуждения 0..220 В, с вводным автоматом, номинальный ток якоря 4000 А, номинальный ток обмотки возбуждения 80 А)	по запросу